

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB „Vakarų Mediena Torso“	252632590
----------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Palangos m.	Palanga	Medvalakio	30		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 460 48261	-	info@torso.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Vakarų mediena TORSO“ medinių durų ir staktų gamykla					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Palangos m.	Palanga	Medvalakio	30		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 460 48261	-	info@torso.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2023 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys

1 lentelė

Lentelė nepildoma, nes vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, poveikio vandens kokybei monitoringas nėra privalomas ir nėra atliekamas.

Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys

2 lentelė

Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, poveikio oro kokybei monitoringas nėra privalomas ir nėra atliekamas.

Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹

3 lentelė

Lentelė nepildoma, nes vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, poveikio požeminiam vandeniui monitoringas nėra privalomas ir nėra atliekamas.

Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys

4 lentelė

Lentelė nepildoma, nes vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, poveikio drenažiniam vandeniui monitoringas nėra privalomas ir nėra atliekamas.

Poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys

5 lentelė

Lentelė nepildoma, nes vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, poveikio aplinkai (dirvožemiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniam tinklui, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringas nėra privalomas ir nėra atliekamas.

III SKYRIUS

MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

UAB „Vakarų mediena TORO“ vykdoma veikla – medinių durų ir staktų gamyba. Katilinėje eksploatuojami 2 kurą deginantys įrenginiai – 1,1 MW galingumo katilas „Bano“ ir 0,18 MW galingumo rezervinis katilas. Abiejuose katiluose kūrenamas kuras – biokuras (medienos atliekos, pjuvenos ir drožlės). Teršalai į aplinkos orą išsiskiria iš katilinės dūmtraukio, į kurį sueina abiejų katilų dūmtakiai. Į aplinkos orą išsiskiria anglies monoksidas (A), azoto oksidai (NO_x) (A), sieros dioksidas (SO₂) ir kietosios dalelės. Degimo metu susidaranti kietosios dalelės nusodinamos po katilų eksploatuojamame multiciklone.

Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normomis LAND 43-2013, iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia 1 MW ir didesnė, bet nesiekia 10 MW, ir kuriuose kurui naudojamas skystasis arba kietasis kuras, išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną.

2023 metų sausio 19 d. vykdyti į aplinkos orą išmetamų teršalų matavimai, kuriuos atliko UAB „Ekometrija“ laboratorija (Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018-01-15). Teršalų koncentracijos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normose LAND 43 2013 nustatytų normatyvų neviršijo.

Atliktų matavimų rezultatai:


UAB "EKOMETRIJA"

Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 213 67 30 faks.: 230 85 53, el. p. info@ekometrija.lt

AAA Leidimas Nr.1369282, išduotas 2018-01-15, atnaujintas 2022-02-22 Sprendimu Nr. (4.19)-ST-5

STACIONARIŲ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ
TERŠALŲ TYRIMŲ REZULTATŲ PROTOKOLAS Nr. 24-41

P 7.8.1, Leidimas Nr. 3, 2023-01-02, F (7.8.1)-4

Lapas 1-1

 Užsakovas, adresas: **UAB „Vakarų mediena TORSO“, Medvalakio g. 30, Palanga**

 Objektas, adresas: **UAB „Vakarų mediena TORSO“, Medvalakio g. 30, Palanga**

Ėminių paėmimo/matavimo data: 2023 m. sausio mėn. 19 d.

Taršos šaltinio: koordinatės: X-6203021 Y-318440 aukštis, m 14,0 angos skersmuo, m 0,35

Ėminio registracijos Nr.	Taršos šaltinis		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Ėminių paėmimo laikas	Teršalai		Matavimų / tyrimų rezultatai	Matavimo, tyrimo metodo žymuo *
	Nr.	pavadinimas	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		kodas	pavadinimas	mg/Nm ³	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	001	Katilas „Bano“. Galingumas - 1,1 MW. Kuras - biokuras. Po multiciklono.	3,4	165,3	0,20	10 ¹⁵	177	Anglies monoksidas (A)	2178,0	Dujų analizatorius (CO, NOx, SO2, O2) aprašas
25				165,1		10 ³⁰			2485,0	
26				165,4		10 ⁴⁵			2333,0	
24				165,3		10 ¹⁵	250	Azoto oksidai (A)	186,6	
25				165,1		10 ³⁰			173,7	
26				165,4		10 ⁴⁵			174,0	
24				165,3		10 ¹⁵	1753	Sieros dioksidas (A)	6,0	
25				165,1		10 ³⁰			5,0	
26				165,4		10 ⁴⁵			5,0	
27				165,3		10 ¹⁰ -10 ¹⁵	6493	Kietosios dalelės (A)	123,79	Svorio, LAND28-98/M/08;
28				165,1		10 ²⁵ -10 ³⁰			145,70	
29				165,4		10 ⁴⁰ -10 ⁴⁵			101,43	

* normatyvinis dokumentas, SVP – standartinė veiklos procedūra, [x]- nuoroda į stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ir teršalų aplinkos ore matavimams ir tyrimams rekomenduojamus metodus

**Tyrimą atliko subrangovas (subrangovo pavadinimas)

IV SKYRIUS
APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS
APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, poveikio požeminiam vandeniui monitoringas nėra privalomas ir nėra atliekamas.

Ataskaitą parengė Vaida Jankūnienė, +370 671 30680
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
